

Pierścień synchronizatora drugiego biegu

 **TEILE.COM** > 911 > Skrzynia biegów, sprzęgło > 302-05 Obudowa skrzyni biegów, łożyska, uszczelki



Szczegóły produktu

Numer artykułu: 92830231801

Stan: **nowy**

Przeznaczone do: Porsche 911 > od roku 1974 do 1989,
1974-1989

Dostępność: **wysyłka za 3-7 dni***
*jeżeli towar jest dostępny u producenta

Cena: **56,79 €**
(netto:46,17 €)

Opis produktu

Pierścień synchronizatora drugiego biegu

Galeria produktu

