

Zestaw naprawczy fotela, wykrywanie zajętości, fotel wentylowany, Gąbka przedniego siedzenia, strona

 **TEILE.COM** > Porsche Macan > 95B > Wnętrze, audio i komunikacja > 817-00 Fotele przednie



Szczegóły produktu

Numer artykułu: 95B881256BQ

Producent: Oryginalne części Porsche

Stan: **nowy**
Nowy artykuł, nieużywany i nieuszkodzony

Przeznaczone do: Porsche Macan > Model 95B (14-25),
2014-2026

Strona:

Dostępność: **wysyłka za 3-7 dni***
*jeżeli towar jest dostępny u producenta

Cena: **1.024,45 €**
(netto:832,89 €)

Opis produktu

Galeria produktu

