

Vordertür, links, Ecken beschädigt

 TEILE.COM > Porsche Macan > 95B > Karosserieteile > 804-00 Tür



Produktdetails

Artikelnummer:	95B831021B GRV-001
Zustand:	Gebraucht
Geeignet für:	Porsche Macan > Modell 95B (14-24), 2014-1927
Herstellerpreis:	1.112,59 € (netto :934,95 €)
Rabatt:	50%
Verfügbarkeit:	Verfügbarkeit auf Anfrage
Preis:	556,30 € (netto:467,48 €)

Produktbeschreibung

Vordertür, links, Ecken beschädigt