

Błotnik przedni, lekko uszkodzony, L

 **TEILE.COM** > Porsche Boxster > 982 > Części karoseryjne > 801-40 Błotnik



Szczegóły produktu

Numer artykułu: 982821021 YGRV-001

Stan: **używany**

Przeznaczone do: Porsche 718 Boxster > Model 982, 2017-dzisiaj
Porsche 718 Cayman > Model 982, 2017-dzisiaj

Strona: Lewa

Strona:

Cena producenta: ~~633,76 €~~
(netto :515,25 €)

Rabat: **40%**

Dostępność: **dostępność na zapytanie**

Cena: **380,25 €**
(netto:309,15 €)

Opis produktu

Błotnik przedni, lekko uszkodzony, L